

SISÄLLYS**1. YHTEYSTIEDOT**

- 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot
- 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot
- 1.3 Uimarantaa valvova viranomainen ja yhteystiedot
- 1.4 Näytteet tutkiva laboratorio ja yhteystiedot
- 1.5 Vesi- ja viemärilaitos ja yhteystiedot

2. MAANTIETEELLINEN SIJAINTI

- 2.1 Uimarannan nimi
- 2.2 Uimarannan lyhyt nimi
- 2.3 Uimarannan ID-tunnus
- 2.4 Osoitetiedot
- 2.5 Koordinaatit
- 2.6 Kartta
- 2.7 Valokuvat

3. UIMARANNAN KUVAUS

- 3.1 Vesityyppi
- 3.2 Rantatyyppi
- 3.3 Rantavyöhykkeen ja lähiympäristön kuvaus
- 3.4 Veden syvyyden vaihtelut
- 3.5 Uimarannan pohjan laatu
- 3.6 Uimarannan varustelutaso
- 3.7 Uimareiden määrä (arvio)
- 3.8 Uimavalvonta

4. SIJAINTIVESISTÖ

- 4.1 Järven / joen nimi
- 4.2 Vesienhoitoalue
- 4.3 Pintaveden ominaisuudet
- 4.4 Pintaveden laadun tila

5. UIMAVEDEN LAATU

- 5.1 Uimaveden laadun seurantakohdan sijainti
- 5.2 Näytteenottotiheys
- 5.3 Uimaveden laadun aistinvarainen arviointi
- 5.4 Edellisten uimakausien tulokset
 - 5.4.1 Edellisten uimakausien uimaveden laatuluokat
- 5.5 Syanobakteerien (sinilevä) esiintyminen
 - 5.5.1 Arvio olosuhteista syanobakteerien esiintymiseen
 - 5.5.2 Lajistotutkimukset
 - 5.5.3 Toksiinitutkimukset
- 5.6 Makrolevien ja/tai kasviplanktonin haitallisen lisääntymisen todennäköisyys
- 5.7 Sääilmiöiden vaikutukset uimaveden laatuun

6. KUORMITUSLÄHTEET JA MERKITYKSEN ARVIOINTI

- 6.1 Jätevesiverkostot
- 6.2 Hulevesijärjestelmät
- 6.3 Uimaveteen vaikuttavat muut pintavedet
- 6.4 Maatalous
- 6.5 Teollisuus
- 6.6 Satamat, vene-, maantie- ja raideliikenne
- 6.7 Eläimet, vesilinnut
- 6.8 Muut lähteet

7. LYHYTKESTOISET SAASTUMISTILANTEET

- 7.1 Arviot odotettavissa olevan lyhytkestoisen saastumisen luonteesta, syistä, esiintymistiheydestä ja kestosta
- 7.2 Lyhytkestoisen saastumisen aikana toteutetut hallintatoimenpiteet ja aikataulu syiden poistamiseksi
- 7.3 Toimenpiteistä vastaavat viranomaiset ja yhteystiedot

8. UIMAVESIPROFIILIN LAATIMISEN AJANKOHTA JA TARKISTAMISEN AJANKOHTA

- 8.1 Uimavesiprofiilin laatimisen ajankohta
- 8.2 Uimavesiprofiilin tarkistamisen ajankohta

1. YHTEYSTIEDOT

1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot	Paimion kaupunki, Vistantie 18, 21530 Paimio
1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot	Tekniset ja ympäristöpalvelut, Vistantie 18, 21530 Paimio Viheralue mestari p. 02 474 5293
1.3 Uimarantaa valvova viranomainen ja yhteystiedot	Liedon kaupunki, Ympäristöterveyspalvelut, Kirkkotie 13, 21420 Lieto, ymparistoterveydenhuolto@lieto.fi
1.4 Näytteet tutkiva laboratorio ja yhteystiedot	Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy Telekatu 16, 20360 Turku, p. (02) 274 0200
1.5 Vesi- ja viemärilaitos ja yhteystiedot	Paimion vesihuoltolaitos Vistantie 18, 21530 Paimio

2. MAANTIETEELLINEN SIJAINTI

2.1 Uimarannan nimi	ANKKALAMPI, OINILAN UIMARANTA
2.2 Uimarannan lyhyt nimi	Ankkalampi
2.3 Uimarannan ID-tunnus *)	FI121577001
2.4 Osoitetiedot	Jägerhornintie 4, 21530 Paimio
2.5 Koordinaatit *)	GPS/WGS84 P 60°28.5886' / I 22°41.5502'
2.6 Kartta	liite 1, Ankkalampi kartalla
2.7 Valokuvat	liite 2

*) ID-tunnus ja tarkistetut koordinaatit vuoden 2009 uimarantaluettelossa (toimitettu Aveille).

päivitetty 6.6.2025 Liedon ympäristöterveyspalvelut /JSH

3. UIMARANNAN KUVAUS

3.1 Vesityyppi	Järvi
3.2 Rantatyyppi	Hiekkaranta
3.3 Rantavyöhykkeen ja lähiympäristön kuvaus	Osa on hiekkarantaa ja osa nurmikkoa. Sijaitsee omakotialueen vierellä. Ruopattu vanha suo, joka padottu. Lampi on tyhjennetty ja ruopattu viimeksi vuonna 2023 siinä esiintyneen kiehkuravesiruton takia. Lammen tyhjennyksen yhteydessä uimarannoille laitettiin suodatinmatot sekä uutta hiekkaa.
3.4 Veden syvyyden vaihtelut	Syvin kohta n.3,5 m Pitkän kuivan jakson aikana vedenpinta voi laskea.
3.5 Uimarannan pohjan laatu	Muta ja hiekka
3.6 Uimarannan varustelutaso	Pelastusvälineet 3 settiä, keinut, pyörivä kiikutin, pöytäpenkki, lasten vesiliukumäki, jousieläimiä, karuselli, pukukopit 2 kpl, viemäroity esteetön wc ja tavallinen wc, rantalentopallokenttä, laiturit 2 kpl, uimaponttoonit, roskikset 4 kpl. Grillikotat kesällä 2025.
3.7 Uimareiden määrä (arvio)	Kauniina kesäisenä päivänä >100
3.8 Uimavalvonta	Ei valvontaa.

4. SIJAINNIN KÄYTTÖ

4.1 Järven nimi	Ankkalampi
4.2 Vesienhoitoalue	Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue.
4.3 Pintaveden ominaisuudet	Vesi on pääasiassa pohjavettä.
4.4 Pintaveden laadun tila	Hyvä

5. UIMAVEDEN LAATU

5.1 Uimaveden laadun seurantakohdan sijainti	Eteläpään laituri																																																																																	
5.2 Näytteenottotiheys	Nykyisen lainsäädännön mukainen vesinäytteiden vähimmäismäärä on neljä näytettä kesässä. Näytteistä yksi otetaan noin kaksi viikkoa ennen uimakauden alkua eli kesäkuun alussa ja loput jaetaan tasaisesti uimakaudelle (15.6. – 31.8.).																																																																																	
5.3 Uimaveden laadun aistinvarainen arviointi	Uimaveden laatua seurataan myös aistinvaraisesti näytteenottojen ja tarkastusten yhteydessä sekä valitusten perusteella. Aistinvarainen laadun seuranta käsittää mm. öljyjen, jätteiden ja muiden kelluvien materiaalien, pysyvän vaahtoamisen ja fenoliyhdisteiden (haju) esiintymisen seurannan. Uimarannalla vuosina 2010 – 2023 tehdyissä aistinvaraisissa tarkasteluissa ei ole havaittu poikkeamia.																																																																																	
5.4 Edellisten uimakausien tulokset	Yksittäisen näytteen mikrobiologista laatua pidetään hyvänä, kun bakteerien pitoisuudet ovat alle toimenpiderajojen: • Escherichia coli 1 000 (pmy/100 ml) • Suolistoperäiset enterokokit 400 (pmy/100 ml) <table><tr><td></td><td colspan="2">v. 2020</td><td colspan="2">v. 2021</td><td colspan="2">v. 2022</td><td colspan="2">v. 2023</td></tr><tr><td>Näyte</td><td>E.coli</td><td>Enterok.</td><td>E.coli</td><td>Enterok.</td><td>E.coli</td><td>Enterok.</td><td>E coli</td><td>Enterok</td></tr><tr><td>1.</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>4</td><td>4</td><td>0</td><td>3</td></tr><tr><td>2.</td><td>57</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>5</td><td>2</td></tr><tr><td>3.</td><td>5</td><td>0</td><td>99</td><td>4</td><td>30</td><td>7</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>4.</td><td>1</td><td>0</td><td>10</td><td>29</td><td>5</td><td>2</td><td>33</td><td>7</td></tr><tr><td>5.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		v. 2020		v. 2021		v. 2022		v. 2023		Näyte	E.coli	Enterok.	E.coli	Enterok.	E.coli	Enterok.	E coli	Enterok	1.	0	0	1	1	4	4	0	3	2.	57	0	0	2	0	0	5	2	3.	5	0	99	4	30	7	1	2	4.	1	0	10	29	5	2	33	7	5.									6.									7.								
	v. 2020		v. 2021		v. 2022		v. 2023																																																																											
Näyte	E.coli	Enterok.	E.coli	Enterok.	E.coli	Enterok.	E coli	Enterok																																																																										
1.	0	0	1	1	4	4	0	3																																																																										
2.	57	0	0	2	0	0	5	2																																																																										
3.	5	0	99	4	30	7	1	2																																																																										
4.	1	0	10	29	5	2	33	7																																																																										
5.																																																																																		
6.																																																																																		
7.																																																																																		
5.4.1Edellisten uimakausien uimaveden laatuluokat	Uimavesi on täyttänyt laatuvaatimukset ja ollut luokituksestaan erinomainen.																																																																																	
5.5 Syanobakteerien (sinilevä) esiintyminen	Syanobakteereja on esiintynyt satunnaisesti vähän. Sinilevä voi kasautua uimaveden pinnalle tai rannan tuntumaan, mutta pääosin sinilevä esiintyy tikkusina tai hippusina vedessä. Tuuli liikuttelee levämassaa ja sinilevien määrä voi vaihdella vedessä nopeastikin saman päivän aikana.																																																																																	
5.5.1 Arvio olosuhteista syanobakteerien esiintymiseen	Pitkät hellejaksot lisäävät esiintymien mahdollisuutta.																																																																																	
5.5.2 Lajistotutkimukset	-																																																																																	
5.5.3 Toksiinitutkimukset	-																																																																																	
5.5.4 Järvisyvyhy	Järvisyvyhyä ei ole esiintynyt uimareilla.																																																																																	
5.6 Makrolevien ja/tai kasviplanktonin haitallisen lisääntymisen todennäköisyys	Limalevä saattaa ilmestyä loppukesästä. Kiehkuravesiruttoa poistettu vuonna 2023-2024, mutta uudelleen esiintyminen on mahdollista.																																																																																	
5.7 Sääilmiöiden vaikutukset uimaveden laatuun	Rankkasateet ja pitkä hellekausi saattavat vaikuttaa veden laatuun.																																																																																	

6. KUORMITUSLÄHTEET JA MERKITYKSEN ARVIOINTI

6.1 Jätevesiverkostot	Kartta Uimarannan yhteydessä olevat wc:t on liitetty viemäriverkoston. Uimarannan välittömässä läheisyydessä ei ole jäteveden ylivuotopaikkoja.
6.2 Hulevesijärjestelmät	Lähin hulevesijärjestelmä on Oinilan asuinalueella
6.3 Uimaveteen vaikuttavat muut pintavedet	Lähimetsän pintavedet on ohjattu lampeen.
6.4 Maatalous	Uimarannan läheisyydessä ei harjoiteta maataloutta.
6.5 Teollisuus	Uimarannan läheisyydessä ei ole teollisuutta.
6.6 Satamat, vene-, maantie- ja raideliikenne	Maantie kulkee lähimmillään 50m päässä. Välissä sijaitsee metsäinen suojavyöhyke.
6.7 Eläimet, vesilinnut	Alueella ei esiinny suuressa määrin lintuja.
6.8 Muut lähteet	Autojen tms. polttoaine- tai öljypäästöt.

7. LYHYTKESTOISET SAASTUMISTILANTEET

7.1 Arviot odotettavissa olevan lyhytkestoisen saastumisen luonteesta, syistä, esiintymistiheydestä ja kestosta	Odotettavissa ei ole lyhytkestoisia saastumisia.
7.2 Lyhytkestoisen saastumisen aikana toteutetut hallintatoimenpiteet ja aikataulu syiden poistamiseksi	Ei tiedossa lyhytkestoisia saastumisia.
7.3 Toimenpiteistä vastaavat viranomaiset ja yhteystiedot	Liedon kaupunki, Ympäristöterveyspalvelut, Kirkkotie 13, 21420 Lieto ymparistoterveydenhuolto@lieto.fi Varsinais-Suomen Pelastuslaitos Eerikinkatu 35 20100 Turku

8. UIMAVESIPROFIILIN LAATIMISEN AJANKOHTA JA TARKISTAMISEN AJANKOHTA

8.1 Uimavesiprofiilin laatimisen ajankohta	28.2.2011
8.2 Uimavesiprofiilin tarkistamisen ajankohta	18.5.2017, 28.5.2021, 6.6.2025